

Se trata de reparación ejecutada sobre estructura de hormigón deteriorada por efecto de carbonatación y exposición a la intemperie.

Se ejecuta con mortero de reparación de altas prestaciones previa imprimación y asivación de la armadura confiriendo a dicha estructura de unas resistencias estructurales idénticas o superiores a las iniciales.

